



Sättuna båthamn
fågelperspektiv 2020
- olika förslag till
åtgärder

Steg 1 – Bryggsektionen avslutas

Av det kapital som inbetalats av bryggsektionens medlemmar, 117 000 kr, bekostas återställande av området, genom att bryggor, bojar och bojfästen, samt eventuella rester från dessa tas upp från botten.

De bryggdelar som är användbara sparas medan övrigt brygg- och bojmaterial forslas bort.

Återstående kapital fördelas därefter mellan bryggsektionens medlemmar och bryggsektionen avslutas.

Samfällighet tar därefter över ansvaret för drift och underhåll av området innanför piren.

Steg 2 – Reparation av bryggor.

- Bryggsektionen lämnar över befintliga bryggor till samfälligheten och lägger dem på stranden.
- Flera av sektionerna och flytdonen är i tillräckligt gott skick för att återanvändas. Förslaget är därför att samfälligheten, efter besiktning av skicket på dem, finansierar en reparation av de delar av de gamla bryggorna som bedöms vara värt att reparera.
 - Den reparerade bryggan kan användas till flotte, brygga utanför piren eller innanför piren efter styrelsens bedömning av kostnad jämfört med förväntat utfall.
 - Styrelsen hanterar eventuella reparationskostnader inom den vanliga budgeten.



Steg 3 – Bygga sjösättningsramp och förtöjning

Byggnation av en ramp enligt tidigare förslag nedanför båthuset.
Finansieras, driftas och underhålls gemensamt av samfälligheten.



Steg 3 – Bygga sjösättningsramp och förtöjning

Sjösättningsramp	
Betongblock BxL 2,9 x 1,2, 4,8 meter 133 000 kr	150 000 kr
Makadam 10 ton 8000 kr, förstärkt väg	

Engångskostnad utslagen på 45 medlemmar blir omkring 3350 kr.

Till detta tillkommer byggnation av 5 pällare, som man kan fästa båttampar i, längs med piren.



Körväg förstärks, helst så att gräskänslan om möjligt bibehålls samt medger plats för att vända med bil och båtjärra innan ekipaget backas ned på rampen.

Ramp av betongblock BxL 3 x 5 meter
Placeras så långt ut att sjösättningsdjupet blir 0,6-0,8 meter vid lågvatten. Kostnad omkring 150 000 kr

Stenen

Fördelen med denna placering:

- Inkräktar inte på badet
- Inget makadam/sten riskerar spridas till badsanden och badstranden
- Rampen blir nästan osynlig
- Bättre och lättare tillgängligt att hantera sugslang och hålla rent runt vattenintaget

Vattenintag med ungefärlig slangdragning för Roxtorps sjövättförening.